

Input bewoners/betrokkenen startbijeenkomst Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan  
donderdag 14 februari 2019

## Tips/aandachtspunten

Bij sommige woningen loopt het hoofdriool over particulier terrein

Vooropname woningen

Neem de ervaringen (wateroverlast) uit de Polderstraat mee

Kerkstraat heeft heel veel niet onderheide woningen

## Positieve eigenschappen Kerkstraat/Oude Lijnbaan

### ALGEMEEN:

Stabiele ondergrond

De goede bereikbaarheid

Dorpse karakter/uitstraling van de straat

Aanwezigheid Oude Torenhof

Oude muur/hekwerk Oude Torenhof; mooie uitstraling

De Kerkstraat voelt veilig

De ruimtelijke inrichting

Het mooie brede middelste gedeelte van de Kerkstraat

Uitstraling typerende bebouwing zoals rug-aan-rugwoningen/karakteristieke panden

De uitstraling/aanwezigheid van de school

Bewoners

De rust; alleen bestemmingsverkeer

Evenementen (bijv. Paardenmarkt)

Het beeldje van W.F. de Jong

### BESTRATING:

Uitstraling oud gebakken klinkers; deze geven de authenticiteit. Hergebruik de bestrating

Gebakken klinkers

De hobbelige structuur van de oude klinkers maken drempels overbodig (= positief)

Maar één laag drempeltje; hier ondervindt men geen last van

Minimale geluidshinder door de bestrating

Het ontbreken van trottoirs

Offer het grind aan het einde van de straat niet op voor trottoirs

Grind

### AFVALINZAMELING:

Aanbiedplaats minicontainers handhaven (NB: opmerking Oude Lijnbaan)

### PARKEREN:

Het parkeren voor de deur

Het aantal parkeerplaatsen in de Kerkstraat

### GROEN:

De bomen

De wit beschilderde stammen van de bomen

Behoud de boom (moeraseik) naast Kerkstraat 41

Beukenhaag t.h.v. Kerkstraat 65 en 67

### VERLICHTING:

De sfeervolle locatie van de verlichting onder de bomen

## **STRAATMEUBILAIR:**

Paaltjes met kettingen

Paaltjes voor huisnummer 98 t/m 130 graag behouden

## **VERKEERSSTROMEN:**

Huidige verkeersrichtingen (NB: verzoek Oude Lijnbaan)

Afslagmogelijkheid li/re komend vanuit de Oude Lijnbaan

Het éénrichtingsverkeer aan het begin van de Kerkstraat (t.h.v. nrs 2 t/m 38)

Bocht in de weg

## **TOEGANKELIJKHEID ALBLAS:**

Toegankelijkheid Alblas t.h.v. Kerkstraat 87 en 89

Speelplaats; wel renoveren

## **Elementen die voor verbetering vatbaar zijn**

### **ALGEMEEN:**

Internet --> glasvezel (mantelbuis?)

Aan de uitstraling van de woningen kan door bewoners veel worden gedaan

Knap het monument op (W.F. de Jong)

### **BESTRATING:**

Geen drempels i.v.m. stalen funderingen/niet onderheide woningen

Verwijder overbodige inritbanden

Graag bredere trottoirs

Het ontbreken op sommige stukken van trottoirs

Maak de Kerkstraat aantrekkelijk(er) voor mindervaliden/vele wandelaars door bredere trottoirs

Liever ook in trottoirs gebakken klinkers

Verwerk natuurstenen trottoirbanden

Verbreed het trottoir voor Kerkstraat 2 t/m 10 t.k.v. rijbaan; werkt ook snelheidsremmend

Opsluiting grind ontbreekt

Handhaaf de grindvakken, maar verbeter de inrichting

Meer en grover grind

Onderhoud grind

Bestrating en grind moeten op hetzelfde niveau liggen

Ook grind t.h.v. Kerkstraat 89 t/m 165

Kerkstraat 108 is moeilijk bereikbaar door oplopend grindpad

Het toegangspad t.h.v. Kerkstraat 135 t/m 145 heeft te lijden onder wortelopdruk

### **AFVALINZAMELING:**

Zoek betere, geschikte en ruime opstelplaatsen voor de minicontainers (bijv. achter Kerkstraat 47)

Graag ondergrondse afvalmogelijkheden voor glas en plastic

Extra ondergrondse container in Kerkstraat i.v.m. te lange loopafstanden

### **PARKEREN:**

Kerkbezoekers veroorzaken parkeeroverlast

Er wordt veel op het trottoir geparkeerd

Liever niet parkeren in het grind; middengedeelte open laten

Behoud (liever: breid uit) de parkeerplaatsen tussen Kerkstraat 10 en 38

Gele stoeprand of bordje 'parkeren niet gewenst' thv Kerkstraat 47 i.v.m. rolstoelgebruik

Parkeren in de bocht voor Kerkstraat 84 t/m 90

Uitrit Kerkstraat 95

Parkeerinrichting t.h.v. Kerkstraat 149

Schuinparkeren langs de weg levert misschien meer parkeerplaatsen op

Creëer meer parkeerruimte

Creëer duidelijke parkeervakken

### **GROEN:**

De bomen geven overlast (te groot --> snoeien?/luis/glazenwasser :-)

De bomen geven overlast (hars? Luis? --> bestrijden)

Onderhoud bomen

Tussen Kerkstraat 10 en 38 is boom weggehaald. Breng hier iets voor terug

Plaats nieuwe bomen t.h.v. Kerkstraat 113 t/m 119

Plaats 2 nieuwe bomen t.h.v. Kerkstraat 130

### **VERLICHTING:**

Liever authentieke duurzame warme verlichting

Openbare LED-verlichting; Oude Lijnbaan graag in dezelfde stijl als de Kerkstraat

Openbare verlichting bijvoorbeeld in de stijl van de Dordtse binnenhavens

Smeedijzeren lantaarns (Anton Pieckgehalte)

Houten lichtmasten

Locaties lichtmasten

Verlichting

Bij Kerkstraat 47 staat een lantaarnpaal in de voortuin

### **STRAATMEUBILAIR:**

Creëer het authentieke karakter van de Kerkstraat ook aan het begin van de straat

Meer eenduidigheid in paaltjes met kettingen

De betonnen paaltjes (met kettingen) zijn gevaarlijk en van slechte kwaliteit

Het hek t.h.v. Kerkstraat 135 t/m 145 verwijderen

### **VERKEERSSTROMEN:**

De huidige éénrichtingsverkeer-cyclus

Instellen éénrichtingsverkeer in Kerkstraat

Stel éénrichtingsverkeer in t.h.v. Kerkstraat 40 t/m 48

Maak mensen meer bewust van de toegestane snelheid

Evt. slingers die de snelheid remmen

Bebording rijrichting is soms onduidelijk

Weer vrachtauto's aan het begin van de straat (d.m.v. versmalling/onaantrekkelijke inrichting)

Verbeter overzichtelijkheid vanuit pad vanaf Dirk (naast Kerkstraat 38)

Bevoorrading winkels zo veel mogelijk aan de Plantageweg

T.h.v. Kerkstraat 89 is de verkeerssituatie onoverzichtelijk

Bocht aanpassen t.h.v. Kerkstraat 109 - 113

De weg is te krap voor HVC t.h.v. Kerkstraat 113-119

T.h.v. Kerkstraat 100 zijn dagelijks logistieke activiteiten die ruimte nodig hebben

Verwijs beter naar parkeermogelijkheid begraafplaats (t.h.v. Van Eesterensingel/Vreeken)

### **TOEGANKELIJKHEID ALBLAS:**

Verfraai de openbare toegang naar de Alblas t.h.v. Kerkstraat 87 en 89

Richt een open ontmoetingsplaats in tussen Kerkstraat 87 en 89

De inrichting/het doel van de huidige speelplaats aan de Alblas (spelen/parkeren?)

Speeltuín

De huidige speelplaats aan de Alblas van parkeerplaatsen voorzien

### **RIOLERING/ONDERGRONDS**

Rioolproblemen (door verzakkingen en lengte; parallelriool?) huizen bij elkaar

T.h.v. Kerkstraat 52 en 54 liggen sceptic tanks